



BONA Gulvslibemaskiner

Ved brug af elektriske maskiner bør de grundlæggende sikkerhedsforskrifter følges for minimering af risikoen for brand, stød og personskader.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE

Elektriske ulykker

Undgå kontakt med andre elektriske emner: Ledninger, komfurer, rør, etc.

Omgivelser

Hold arbejdsområdet optimalt rent. Lad ikke maskinerne komme i berøring med vand og fugt.

Arbejd ikke i nærheden af brandfarlige væsker.



Maskiner

Alle låger og klapper skal være monteret og forskriftsmæssigt lukket under drift.

Overanstreng ikke maskinen. Lad motoren hvile i perioder med længere belastning- afkøling giver længere levetid.

Anvend sikringer med maksimal ampere.

SLUK MASKINER DER IKKE ER I BRUG.

Støvpose.

Tøm støvposen jævnligt - slibestøv skal opbevares forsvarligt.

Kabler

Anvend korrekt kabel i korrekt længde. Beskyt kablerne mod varme, olie og skarpe genstande. Hold kablerne væk fra slibeområdet.

**Bona** 

Personlig beskyttelse

Anvend støvmaske min. P2 og godkendt høreværn.

Til gulvmaskiner kan anvendes lændebælte for aflastning af arme og ryg.

Vær opmærksom på at uvedkommende holdes væk fra arbejdsområdet og maskinerne.

KONTROLLER MASKINER OG KABLER JÆVNLIGT

Rengjorte og vedligeholdte maskiner sikrer effektivitet og minimerer risici.

**Yderligere information
kan rekvireres hos vores
kundeservice tlf.: 70 30 00 35.**

